

BRADO

Rakentamisen koutsit

Yritysreferenssit

5.10.2023

HAITTA-AINE- JA PURKUKARTOITUKSET

Aika	Toimeksianto <i>Toimeksiannon sisältö</i>
2023	Keskuskatu 21, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, purkukartoitus</i>
2023	Pohosjoentie 40, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, purkukartoitus</i>
2023	Linnatie 9, Naarajärvi <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, purkukartoitus</i>
2023	Hietämäentie 260, Naarajärvi <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, purkukartoitus</i>
2023	Kiinteistö Oy Pieksämäen Säästökeskus <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus korjaustoimenpiteitä varten</i>
2023	Ankkalammen päiväkoti, Vantaa <i>Haitta-ainearvio rakennuksen korjaustoimenpiteitä varten</i>
2022	Länsitie 7, Joutsa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten, asuntolaosa</i>
2022	Rautkallion päiväkoti, Vantaa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus korjaustoimenpiteitä varten</i>
2022	Kuninkaantie 35 navetta, Vantaa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2022	Vantaan aikuisopisto <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2022	KOy Paavontie 33, Saarijärvi <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2022	K-Market Ruokavinkki, Jyväskylä <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus korjaustoimenpiteitä varten</i>
2022	Ki Oy Korpilahden Liiketalo <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus korjaustoimenpiteitä varten</i>
2022	Suorannan seurakuntakoti <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus</i>

Aika	Toimeksianto <i>Toimeksiannon sisältö</i>
2021	Kimokujan päiväkot, Vantaa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus korjaustoimenpiteitä varten</i>
2021	Päiväkummun koulu, Vantaa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus korjaustoimenpiteitä varten</i>
2021	SoTe-keskus, osat B- ja C, Joutsa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2021	Waltterin vanha ruokala/Kuoppakankaan ruokapalvelukeskus <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2021	Tervämäen koulu, Lievestuore <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2021	OKT Ravitie 6, Ylöjärvi <i>AHA-kartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2021	OKT Ravitie 7, Ylöjärvi <i>AHA-kartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Lampolahdenkatu 8, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Virtasalmen paloaseman asuntola <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Pieksämäen vanha kaupungintalo <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	OKT Hautalantie 371, Jäppilä <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	OKT Linnatie 7, Naarajärvi <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	OKT Tukikohdantie 7, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Vilhulantie 1, Naarajärvi <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Jätevedenpuhdistamon vanha valvomo, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Kangaskatu 26, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Sairaalantie 9, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>

Aika	Toimeksianto <i>Toimeksiannon sisältö</i>
2020	OKT Pappilantie 7, Pieksämäki <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Virastotie 7, Joutsa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten, liikeosa</i>
2020	Myllytie 24, Joutsa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	OKT Laurintie 144, Vantaa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	OKT Mustikkamäentie 4, Vantaa <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2020	Liepeentie 15, Lievestuore <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2019	Kangasniemen hyvinvointikeskus <i>Asbestikartoitus muutostöitä varten</i>
2019	Keuruun Kuvanäyttämö <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä kuntotutkimus rakennuksen saneerausta varten</i>
2019	Kannonkosken vanha koulu <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2019	Hankkija, Kangasniemi <i>Haitta-ainekartoitus</i>
2019	Koittilan koulu, Kangasniemi <i>Haitta-ainekartoitus</i>
2018	Karstulan Toimintakeskus <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen saneerausta varten</i>
2018	Jätevedenpuhdistamo, Karstula <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen saneerausta varten</i>
2018 ja 2019	Vesalan leirikeskus, Jyväskylä <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkua varten</i>
2016	Kannonkosken paloasema <i>Rakennetutkimus ja haitta-ainekartoitus</i>

KUNTO- JA SISÄILMATUTKIMUKSET

Aika	Toimeksianto <i>Toimeksiannon sisältö</i>
2023	Beckerin koulu, Kangasniemi <i>Kuntotutkimus</i>
2023	Petäjätie 8 as 14, Lievestuore <i>Sisäilmamittaukset</i>
2023	Palvelutalo Kotipiha, Kinnula <i>Rakenneavaukset ja -tutkimukset</i>
2023	Silkkilinna-päiväkoti, Kinnula <i>Sisäilmamittaukset, lämpökamerakuvaus</i>
2023	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, G-rakennus, Äänekoski <i>Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja tutkimussuunnitelma</i>
2023	Lahnuksen Koulu, opettaja-asuntola <i>Rakennuksen kuntotutkimus</i>
2023	Ki Oy Joutsan Talouskeskus <i>Kiinteistön RAK-tekniinen kuntoarvio</i>
2023	Riuttaniementie 5, Karstula <i>Kiinteistön RAK-tekniinen kuntoarvio</i>
2023	Toivakan koulukeskus, Rakennus A ja B <i>Kiinteistön RAK-tekniinen kuntoarvio</i>
2023	Vuorikatu 21, Kuopio <i>Kiinteistön kuntotutkimus</i>
2023	Laukaantie 22-24, Laukaa <i>Kiinteistön kuntotutkimus</i>
2023	Ki Oy Äänekosken Mercuria, Äänekoski Keski-Suomen hyvinvointialueen tilat 2. ja 3. krs <i>Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimussuunnitelma</i>
2023	Saarijärven virastotalo, Metsänhoitoyhdistyksen tilat, Saarijärvi <i>Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja tutkimussuunnitelma</i>
2022	Asunto Oy Itäsauna, Jyväskylä <i>Märkätilakartoitus</i>
2022	S-Market Korpilahti <i>Julkisivun kuntotutkimus</i>

Aika	Toimeksianto <i>Toimeksiannon sisältö</i>
2022	Koittilan koulu, Kangasniemi <i>Alapohja- ja ulkoseinärakenteiden kuntotutkimukset</i>
2022	Asunto Oy Jyväskylän Eeronkatu 7 <i>Märkätilakartoitus</i>
2022	Asunto Oy Jyväskylän Rantaportti <i>Märkätilakartoitus</i>
2022	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaari <i>Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja tutkimussuunnitelma</i>
2022	Vaajakosken kirkko- ja seurakuntakeskus <i>Peruskorjauksen yhteydessä tehdyt laadunvarmistusmittaukset</i>
2022	Koy Rantasalmen Vuokratalot <i>9 kpl Kiinteistöjen kuntoarviot</i>
2022	Humbleberginpolku 33, Porvoo <i>Kuntotutkimus</i>
2022	Hämeenkatu 5, Lahti, Keskisuomalainen Oyj <i>Kuntotutkimus</i>
2022	Viitasaaren terveyskeskus ja rantakoti Helmiina <i>Kiinteistön kuntoarvio</i>
2022	K-Market Ruokavinkki, Jyväskylä <i>Kiinteistön rakennetekninen kuntoarvio</i>
2022	S-Market Kangasniemi <i>Sisäilmaselvitys</i>
2022	Vuokkokujan päiväkotii, Orivesi <i>Kuntotutkimus</i>
2022	Vuonteen koulu, Laukaa <i>Kuntotutkimus</i>
2022	Saarijärven Terveyskeskus <i>Kuntotutkimus, jatkoa vuoden 2021 tutkimukselle</i>
2022	Viitasaaren vanha yhteiskoulu <i>Kuntotutkimus</i>
2022	Asunto Oy Muuramen Tanhuantie <i>Märkätilakartoitus</i>

Rakennusterveys

19.01.2024

Aika	Toimeksianto <i>Toimeksiannon sisältö</i>
2022	Lempäälän terveystakeskus <i>Sisäilma- ja kosteustekninen tutkimussuunnitelma ja kuntotutkimukset</i>
2022	Joutsan SoTe-keskus <i>Sisäilmaan liittyvät tutkimukset</i>
2022	Saarijärven Terveystakeskus <i>Kuntotutkimus</i>
2021	Saarijärven terveystakeskus <i>Kuntokartoitus</i>
2020	Ristiinan päiväkotitoimitus, Mikkeli <i>Sisäilmatutkimus</i>
2019	Heinämäentie 2, Jyväskylä <i>Kuntotutkimus</i>
2019	Kangasniemen urheilukeskuksen huoltorakennus <i>Kuntotutkimus</i>
2019	Karstulan Terveystakeskus <i>Sisäilmaselvitys</i>
2019	Paviljonkiravintolat, Jyväskylä <i>Kuntotutkimus</i>
2019	Keuruun Kuvanäyttämö <i>Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä kuntotutkimus rakennuksen saneerausta varten</i>
2019	Telinekataja Oy, Yritystie 5 <i>Sisäilmatutkimus</i>
2019	KOAS Polttolinja 10 D 44 <i>Sisäilmakartoitus</i>
2019	Kangasniemen paloasema <i>Kuntoarvio</i>
2018	As Oy Jyväskylän Joenranta <i>Kosteus- ja sisäilmamittaukset</i>
2018	Korpilahden seurakuntakeskus <i>Sisäilmaselvitys</i>
2018	Naava, tuotantotilat <i>Sisäilmamittauksia</i>

Aika	Toimeksianto
	<i>Toimeksiannon sisältö</i>
2018-2019	Kortepohjan seurakuntakeskus <i>Sisäilmaselvitys</i>
2018	Päiväkoti Nuppukumpu <i>Sisäilmaselvitys</i>
2017	Muuramen seurakuntakoti <i>Rakennetutkimus</i>
2017	Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy, Rautatienkatu 56 <i>Sisäilmatutkimus</i>
2017	Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy, Kauppakatu 10 <i>Sisäilmatutkimus</i>
2017	Keltinmäen seurakuntakeskus <i>Sisäilmatutkimus / rakennetutkimus, talotekniikan kuntotutkimus</i>

LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

Aika	Hankekuvaus
	<i>Tehtävät hankkeessa</i>
2023	Silkkilinna-päiväkoti, Kinnula <i>Sisäilmamittaukset, lämpökamerakuvaus</i>
2023	Jyväskylän kaupunki, Kortetalo, Kortepohjan päiväkotikoulu <i>Lämpökamerakuvaus rakennuksen valmistumisen jälkeen</i>
2023	Karstulan nuorisotalo, Riuttaniementie 5 <i>Lämpökuvaus</i>
2023	Oriveden kaupunki, Vuokkokujan päiväkot <i>Lämpökamerakuvaus</i>
2023	Asunto Oy Jyväskylän Kanerva <i>Lämpökamerakuvaus</i>
2023	Asunto Oy Jyväskylän Ortopedia <i>Lämpökamerakuvaukset</i>
2021-2022	As Oy Jyväskylän Korteniitty <i>Lämpökuvaus</i>

MUUT (ESIM. RADONMITTAUKSET)

Aika	Hankekuvaus <i>Tehtävät hankkeessa</i>
2023- 2024	Koulunmäen C-rakennus, uudiskohde, Äänekoski <i>Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti</i>
2023- 2024	Metsä Group, teollisuuskiinteistö, Mänttä <i>Radonkartoitus</i>
2023- 2024	Woodspin Oy, teollisuuskiinteistö <i>Radonkartoitus</i>
2023	Kinkomaan koulu, Muurame <i>Radonkartoitus</i>
2023	Jyväskylän yliopisto, 19 rakennusta <i>Radonkartoitus</i>
2023	Osuuskauppa Keskimaa, 32 rakennusta <i>Radonkartoitus</i>
2022	Jyväskylän yliopisto, kuusi rakennusta <i>Radonkartoitus</i>
2023	A-Kruunu Rantakylänraitti 1, Tampere <i>Äänimittaus</i>
2023	Ylistönmäentie 33, Jyväskylä <i>Äänimittaus</i>
2023	Asunto Oy Virvelikadun Haspeli <i>Äänimittaus</i>
2022	Asunto Oy Jyväskylän Ortopedia/Vaasankatu 2 <i>Äänimittaus</i>
2022	Asunto Oy Jyväskylän Harmoni <i>Äänimittaus</i>
2021	Asunto Oy Jyväskylä Kehräkukka <i>Äänimittaus</i>
2021	Avainasunnot Haukankaari 5E, Jyväskylä <i>Äänimittaukset</i>
2021	As Oy Jyväskylän Varpu, Jyväskylä <i>Äänimittaukset</i>
2021	As Oy Savukivi ja Savulahdenhelmi, Jyväskylä <i>Äänimittaukset</i>
2021	Asunto Oy Jyväskylän Kauramäki <i>Äänimittaukset</i>
2021	Asunto Oy Jyväskylän Pesäpuu <i>Äänimittaukset</i>
2020	Asunto Oy Jyväskylän Linnunlaulu <i>Äänimittaukset</i>

Rakennusterveys

19.01.2024

Aika **Hankekuvaus***Tehtävät hankkeessa***2023-
2024** **Koulunmäen C-rakennus, uudiskohde, Äänekoski**
*Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti***2023-
2024** **Metsä Group, teollisuuskiinteistö, Mänttä**
*Radonkartoitus***2023-
2024** **Woodspin Oy, teollisuuskiinteistö**
*Radonkartoitus***2020** **Asunto Oy Muuramen Lossi ja Asunto Oy Muuramen Poiju**
*Äänimittaukset***2019** **Asunto Oy Äänekosken Putous ja Asunto Oy Äänekosken Virtaus**
Äänimittaukset